

Instrukcja użycia laku

- Lak wystarcza zazwyczaj na ok. 9-10 odcisków (zależnie od wielkości)

* Wskazówka: Możesz delikatnie posmarować pieczęć olejem roślinnym aby łatwiej odkleić od niej wosk.

1. Zapal knot laku
2. Topiący się lak ma spaść na kopertę lub papier, który chcesz zabezpieczyć
3. Kiedy już roztopisz wystarczającą ilość laku (ok. 2.5cm), zdmuchnij knot.
4. Odczekaj 15-20 sekund i przyłóż pieczęć. Przytrzymaj ją 2-3 sekundy i następnie delikatnie odklej.

Uwaga: Jeśli chcesz wykonać więcej odcisków, upewnij się, że pieczęć ostygła - w przeciwnym razie może powodować ciągnięcie się laku.

Do roztopiania laku najlepiej zapalać knot lub trzymać lak w górnej części płomienia baczenie go obserwując - trzymanie laku w „ostrym” ogniu powoduje jego zabrudzenie i okopcenie.



www.osiem.com.pl
e-mail: osiem@osiem.com.pl
tel.: 601731460